

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

JIG SAW

TS2081006, UTS2081006

TS2081006-6, TS2081006-8, TS2081006S

INDUSTRIAL



EN Jig Saw







RO: FIERASTRAU PENDULAR

RO



800W

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument.

	Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	CE conformitate
	Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

GENERALITĂȚI AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR DE PUTERE

AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru:

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate invită accidente.
- b) Nu folosiți scule electrice în medii explozive, cum ar fi prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Uneltele electrice produc scânteii care ar putea aprinde praful sau fumul.
- c) Tineți copiii și trecătorii în timpul funcționării unei scule electrice. Distragiile vă pot cauza pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

- a) Conectorii sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați nici un fișă adaptor cu unelte electrice împământate (împământare). Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele și frigiderele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ sau la pământ.
- c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă intrată într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din uz uneltele electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) Atunci când utilizați un instrument electric în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) În cazul în care este inevitabilă folosirea sculelor electrice într-o locație umedă, utilizați o sursă protejată cu dispozitiv de protecție reziduală (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

a) Stați vigilent, supravegheați ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.

b) Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțămintea de protecție antiderapantă, pălăria tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziție optică înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau energizarea sculelor electrice care au comutatorul pornite la accidente.

d) Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni mașina. O cheie sau o cheie stânga atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale. e) Nu exagerați. Păstrați legătura și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Va rog să vă îmbracați adecvat. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de componentele în mișcare. Hainele, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

g) Dacă există dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Instrumentul electric corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl porni sau nu. Orice scule electrice care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbați accesorii sau depozitați scule electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

d) Nu depozitați sculele electrice în gol la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

f) Țineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5) Service

a) Asigurați-vă că uneltele electrice au fost întreținute de către o persoană calificată, care utilizează numai aceleași echipamente.

Acest lucru va garanta menținerea siguranței aparatului electric.

Avertismente suplimentare privind siguranța

- 1) Informații privind utilizarea corectă a sistemului de colectare a prafului, dacă este cazul
- 2) Sfaturi pentru a purta o mască de praf.

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual.


Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, dacă sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte care sunt sparte brusc.

Avertizare!

Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, vă recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a folosi această unealtă electrică.

Dia 1A



Lista componentelor

1. Selectorul de selectare a vitezei de cursa
2. Comutatorul de blocare
3. Comutatorul de declanșare
4. Colectorul de praf
5. Placa de bază
6. Comutatorul de acțiune al pendulului
7. Ghidarea paralelă
8. Suportul cu lamă
9. Lama de ferăstrău


Accesorii:

- 1 buc. colector de praf; 1 buc. ghid paralel; 2 buc. chei hexagonale;
1 SET perii de carbon

Specificatii tehnice

Model	TS2081006	UTS2081006	
Tensiune	220-240~50/60Hz	110-120V~60Hz	
Putere nominală	800W	800w	
Viteză fără sarcină	800-3000/min	800-300/min	
Capacitate de tăiere: Lemn	110mm	4"	
Aluminiu	12mm	15/32"	
Otel	8mm	5/16"	
Unghi de taiere	0 ± 45°	0 ± 45°	
Model	TS2081006-6 PRIZA ISRAEL	TS2081006-8 PRIZA BS	TS2081006S PRIZA SAA
Tensiune	220-240~50/60Hz		
Putere nominală	800W		
Viteză fără sarcină	800-3000/min		
Capacitate de tăiere: Lemn	110mm		
Aluminiu	12mm		
Otel	8mm		
Unghi de taiere	0 ± 45°		

FUNCȚIONAREA



Montarea lamei de ferăstrău (vezi Dia 2)

Avertizare:

Când schimbați lamele, puneți comutatorul acțiunii pendulului în poziția "0"

Pentru a deschide suportul lamei, rotiți inelul în sens invers acelor de ceasornic (jgheșul se vede cu capul în jos) și țineți-l în poziție. Apoi, introduceți complet lama în slotul suportului de lame, cu dinții lamei orientați în față și eliberați inelul, care se va roti singur și se va prinde deasupra vârfului lamei.

Împingeți din nou lama în suportul lamei pentru a vă asigura că este blocată în poziție. Asigurați-vă că marginea lamei este amplasată în canelura rolei suport. Pentru a scoate lama, țineți lama și rotiți inelul în sens invers acelor de ceasornic, apoi scoateți lama



Utilizarea ghidajului paralel (vezi Dis 3) Ghidul paralel vă permite să realizați o tăietură paralelă precisă folosind scala metrică. Eliberați mecanismul de reglare rapidă pe ghidajul oalei. Puneți-l în poziția necesară și blocați din nou mecanismul de reglare rapidă. Glisați ghidajul paralel din partea corespunzătoare (stânga sau dreapta) în mod corespunzător. Asigurați-vă că suprafața de ghidare a ghidajului paralel indică în jos.



Asamblați adaptorul de aspirare a cipurii de vid:

Notați: folosiți echipamentul numai cu un aspirator compatibil cu aspirator, introduceți extractorul în partea din spate a ferăstrăului de găurit, rotiți furtunul de aspirație la duza de aspirație și verificați dacă acesta este bine fixat. Consultați Dia. 4

Utilizarea comutatorului declanșator (vezi Dia. 5) Pentru a acționa ferăstrăul cu pendul, apăsați comutatorul de declanșare. Dacă doriți să utilizați ferăstrăul cu pendul în mod continuu, butonul de blocare a declanșatorului poate fi apăsat după apăsarea butonului de declanșare. Pentru a elibera butonul de blocare, împingeți din nou comutatorul de declanșare.



Ajustarea comutatorului acțiunii pendulului (vezi diagrama 6)

Acțiunea pendulului cu șurubelniță, reglabilă în patru pași, face posibilă adaptarea optimă a tăierii vitezei de tăiere și a aspectului tăierii materialului. Pentru fiecare mișcare descendentă, lama de ferăstrău este ridicată de material care facilitează evacuarea rumegușului, reduce căldura generată de frecare și mărește durata de viață a lamei de ferăstrău. În același timp, reducerea forței de avansare necesară face posibilă funcționarea fără oboseală. Comutatorul de acțiune al pendulului face posibilă ajustarea acțiunii pendulului în patru etape. Comutarea poate avea loc odată cu funcționarea mașinii.

Setarea pendulului:

Pasul 0: Fără acțiunea pendulului Material: cauciuc, ceramică, aluminiu, oțel

Pasul 1: Acțiune cu pendul mic Material: plastic, lemn, aluminiu

Pasul 2: Acțiune cu pendul mediu Material: lemn

Pasul 3: Acțiunea cu pendul mare Material: lemn

În general, cu cât este mai fin și mai curat marginea tăiat, cu atât este mai mică treapta pendulului. Ar trebui să fie selectată sau să opriți acțiunea pendulului. Pentru lucrul cu materialele subțiri, cum ar fi



tabla, opriți acțiunea pendulului (pasul 0). În materiale dure, cum ar fi oțel, cu acțiune pendulată mică. În materialele cum ar fi lemnul de ras și tăierea în direcția cerealelor, acțiunea pendulului mare poate fi nouă.

Selectarea ratei de cursă (vezi dia. 7)

Cu ajutorul butonului rotativ, poate fi selectată viteza de cursa dorită (de asemenea în timpul funcționării).

MIN-2 = Rata scăzută a cursei

3-4 = Rata medie a cursei

5-MAX = Rata ridicată a cursei

Rata accidentală necesară depinde de material și de condițiile de lucru: suficient de repede pentru a face



progrese rezonabile, dar suficient de lent pentru a păstra o tăiere curată și pentru a evita tensionarea mașinii. În general, lamelele de ferăstrău mai fine utilizează o viteză mai mare, lamelele mai groase utilizează o viteză mai mică. După ce ați lucrat mai mult timp la o viteză scăzută a cursei, lăsați mașina să se răcească prin rulare la viteza maximă a cursei și fără încărcare timp de aproximativ 3 minute.

Utilizarea Ferăstrăului de găurit

Înainte de a utiliza ferăstrăul și de a conecta cablul de alimentare, asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare este în poziția oprit. Apăsăți comutatorul de declanșare și așteptați până când lama atinge viteza maximă. Așezați partea frontală a plăcii de bază pe piesa de prelucrat și aliniați linia de tăiere cu linia pe care doriți să o tăiați. Împingeți-o încet înainte. Țineți platanul plat pe piesa de prelucrat.

Tăierea metalului. Trebuie folosit întotdeauna un agent de tăiere adecvat (cum ar fi uleiul ușor, cantități mici de apă cu săpun etc.). Dacă nu există un agent de tăiere lichid disponibil, unsoarea poate fi aplicată pe suprafața posterioară a materialului de tăiat.

Tipuri de tăiere/găuri de fereastră (vezi Dia 8)




Pentru lemn: Aliniați direcția lamei cu bobina lemnului. Apoi poziționați partea rotunjită din fața plăcii de bază pe suprafața de tăiat, coborâți ușor fierăstrăul în material la punctul ales de intrare. Coborâți ferăstrăul într-o acțiune pivotantă până când lama se taie pe cealaltă parte, nu mișcați ferăstrăul de-a lungul liniei de tăiere intenționate până când lama nu a tăiat și placa de bază nu este așezată pe material.

Pentru alte materiale: În alte materiale decât lemnul, atunci când tăiați ferestrele, folosiți mai întâi un burghiu sau un instrument similar pentru a forța o gaură de la care va începe tăierea inițială.



Unghi de tăiere

Șurubul de reglare a unghiului combinat cu pârghia. Pentru a regla unghiul de înclinare, slăbiți șurubul de reglare a unghiului rotind maneta în sens invers acelor de ceasornic. Vezi dia. 9.



O sa puteti rotii placa de bază la unghiul dorit 0~45 la stânga sau la dreapta. Unghiul numerelor de înclinare este fixat pe suportul în formă de ventilator de pe spatele plăcii de bază pentru a vă ajuta să setați unghiul corect. Verificați rola de susținere înainte de strângere. Strângeți strâns șurubul de reglare a unghiului rotind maneta în sensul acelor de ceasornic pentru funcționare. Vezi Dia 10



Notă: Pentru a obține o desfacere sau o fixare bună a plăcii de bază, este posibil să fie nevoie să rotiți în mod repetat maneta atunci când slăbiți / strângeți șurubul de reglare a unghiului. Pârghia are un sistem de angrenare / deconectare. Trageți maneta înapoi pentru a se decupla în timp ce maneta este rotită în poziția cea mai din stânga sau cea dreaptă și apoi inversați maneta, strângeți / slăbiți mai mult șurubul, după cum este necesar, vezi dia 11.

DEPANAREA PROBLEMELOR

1. Dacă ferăstrăul dvs. de găurit nu funcționează, verificați siguranța și alimentarea la priza electrică.
2. Dacă ferăstrăul de tăiere nu taie corect verificați lama și rola de susținere, înlocuiți lama dacă este uzată. De asemenea, verificați unghiul de tăiere, lama trebuie să fie la exact 90 față de placa de bază pentru utilizare normală.
3. Dacă nu se poate detecta o defecțiune, întoarceți ferăstrăul la un dealer autorizat pentru reparații.
4. Nu există piese care să poată fi reparate de utilizator în mașina de găurit.


Întreținerea ferăstrăului de găurit

1. Curățați ferăstrăul cu ferăstrău în mod regulat (scoateți așchii și bucățile de lemn, etc.). Pentru cele mai bune rezultate faceți acest lucru imediat după finalizarea lucrărilor.
2. Nu lăsați lichidele să intre în ferăstrăul de găurit. Utilizați o cârpă moale pentru curățarea carcasei. Nu utilizați benzină, solvenți sau detergenți care ar putea ataca plasticul
3. Orificiile de aerisire trebuie să fie întotdeauna limpezi și curate.

Indrumare cu privire la metodele de lucru:

1. Iată câteva sfaturi cu privire la controlul acțiunii pendulului: lama ferăstrăului este presată numai împotriva materialului la cursa de întoarcere / cursa de lucru. Acesta este mutat departe de material pe cursa în față. Rezultatul este o mai bună îndepărtare a jetoanelor, mai puțin frecare și, prin urmare, o producție mai mare.
2. Pentru a evita ca ferăstrăul de găurit să se ridice în sus și în jos atunci când tăiați foi, sprijiniți foaia de lemn. La tăierea metalului, aplicați un ulei de răcire de-a lungul liniei de tăiere.
3. Reglați setările vitezei și acțiunii pendulului pentru a se potrivi materialului care urmează să fie tăiat. Vă recomandăm întotdeauna să efectuați mai întâi o tăietură de testare.
4. Pentru a utiliza ferăstrăul de găurit puneți capătul frontal al plăcii de bază pe material și porniți mașina. Apăsați mașina de sus în jos pe material și ghidați ferăstrăul de tăiere de-a lungul liniei de tăiere.
5. Nu utilizați prea multă presiune pentru a obține cele mai bune progrese la tăiere, utilizați presiune ușoară pe lama de ferăstrău.
6. Atunci când tăiați de-a lungul unei linii marcate folosiți marcarea pe garda de despicare ca ghid.
7. Pentru tăierea exactă, prindeți o lamă de lemn pe material ca un ajutor sau folosiți ghidajul paralel.
8. Pentru mitre / teșituri, așezați placa de bază în poziția dorită.
9. Fixați placa de bază în poziția cea mai din spate, pentru a taia aproape o margine.

TS2081006, UTS2081006 TS2081006-6, TS2081006-8, TS2081006S
Vedere de ansamblu



TS2081006, UTS2081006 TS2081006-6, TS2081006-8, TS2081006S

Lista pieselor de schimb

Nr.	Descrierea piesei	Cant.	Nr.	Descrierea piesei	Cant.
1	Capac transparent	1	32	Capsator	1
2	Arc otel	1	33	Stator	1
3	Dispozitiv alunecare blocare	2	34	Surub ST4x13	2
4	Arc	1	35	Placuta dubla	1
5	Rulment soclu	2	36	Protectie cabluri	1
6	Asamblare carcasa glisanta	1	37	Cablu si stecher	1
7	Carcasa dreaptă	1	38	Surub ST2.9x12	2
8	Carcasa	1	39	Placuta de fixare	1
9	Surub 4X16	12	40	Placuta de baza	1
10	Clesti de siguranta	1	41	Stift de fixare	1
11	Șaibă 8,2 x 16 x 0.5	1	42	Surub M4x20 capac priza hexagon	1
12	Rulment ac (KK8*12*17)	1	43	Arc comutator	1
13	Rulment ac (6*12 * 8)	1	44	Buton schimbare	1
14	Bolt 6x20	1	45	Pornire	1
15	Aparat	1	46	Carcasa stanga	1
16	Bloc de echilibru	2	47	Comutator	1
17	Bolt	4	48	Bolt convex	1
18	Lift bloc	1	49	Minge otel	1
19	Șaibă 8,2 x 24 x 0.5	2	50	Buton arc	1
20	Protectie praf	1	51	Buton	1
21	Pin 5x17	1	52	Placa de ridicare	1
22	Șaibă 5,2 x 10 x 0.5	1	53	Surub de siguranta	1
23	Surub 4.2x20	2	54	Saiba 4.2x8x0.5	1
24	Invelis mijloc	1	55	Trusa	1
25	Rulment 6000	1	56	Bolt placuta de ridicare	1
26	Rotor	1	57	Bolt	1
27	Arc bobina	2	58	Lama ferastrau (optional)	1
28	Suport pentru perii	2	59	Cheie	1
29	Perie	2	60	Ghidaj paralel	1
30	Rulment 607	1	61	Reductie praf	1
31	Inductor	2			

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației: TS2081006 - TOTAL - Fierastrau pendular - 800W (INDUSTRIAL)

Descriere echipament:

Unealta electrica utilizata pentru taierea lemnului.


- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
Directiva 2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:
EN 62841-1
EN 62841-2-11
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC și ISO 8528-10:
LP: 88.90 dB
LW: 99.90 dB
- F. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de încercare nr: 50077567 002 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. AM 50483756 0001 din 10.11.2020.

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou


.....
Authorized Signature(s)

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 10.11.2020

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs: [REDACTED]

Cod produs: [REDACTED]

Serie produs: [REDACTED]

Tip-model: [REDACTED]

Declaratie de Conformitate: [REDACTED]

Vanzator: [REDACTED]

Adresa vanzator: [REDACTED]

Cumparator: [REDACTED]

Adresa cumparator: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Factura /bon fiscal: [REDACTED]

Data vanzarii: [REDACTED]

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

- 1.** Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- 2.** Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- 3.** Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- 4.** Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
- 5.** Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
- 6.** Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
- 7.** Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- 8.** Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- 9.** Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
- 10.** Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
- 11.** Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
- 12.** Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
- 13.** Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are vicii de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

JIG SAW

TS2081006, UTS2081006

TS2081006-6, TS2081006-8, TS2081006S

INDUSTRIAL



EN Jig Saw







HU: LOMBFÚRÉSZ

HU



800W

A használati útmutatóban szereplő szimbólumok és a gépen található címke.

	Kettős szigetelés fokozottabb védelem érdekében.
	Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
	Európai Szabványnak megfelelő
	Viseljen védőszemüveget, fülvédőt és védőmaszkot.
	Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol rendelkezésre állnak a létesítmények. Az újrahasznosítási tippékért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz.
	Biztonsági figyelmeztetés. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.

ÁLTALÁNOS FIGYELEZTETÉSEK AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓAN

FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi használatra.

A figyelmeztetésekben szereplő "elektromos szerszám" kifejezés a hálózatról működő (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszámokra vonatkozik.

1) A munkaterület védelme

a) A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt és sötét területek baleseteket okoznak.

b) Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.

Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.

c) Tartsa távol a gyerekeket és a nézőket elektromos kéziszerszám használata közben. A zavaró tényezők az irányítás elvesztését okozhatják.

2) Elektromos biztonság

a) Az elektromos kéziszerszámok dugóinak illeszkedniük kell a konnektorba. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon földelt elektromos szerszámadapter csatlakozót.

A nem módosított csatlakozók és dugók csökkentik az áramütés kockázatát.

b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste le van földelve.

c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek.

Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

d) Ne használja túlzottan a kábelt. Soha ne használja a kábelt elektromos szerszámok hordozására, húzására vagy ártalmatlanítására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, olyan forrással, amelyet maradékvédelmi eszközzel (RCD) véd. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

e) Kültéri elektromos kéziszerszám használatakor kültéri használatra alkalmas hosszabbítót használjon. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.

f) Ha az elektromos kéziszerszámokat párás helyen használja, elkerülhetetlen egy védett maradékvédelmi eszköz (RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyes biztonság

- a) Legyen éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámokat használ. Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használata közben súlyos sérülést okozhat.
- b) Viseljen egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például védőmaszk, csúszásmentes védőcipő, kemény sisak vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülést.
- c) Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt a tápegységet és/vagy az akkumulátort csatlakoztatja a szerszám felemelésével vagy szállításával. Ha az elektromos kéziszerszámokat az ujjával a kapcsolón szállítja, vagy a kapcsolóval ellátott elektromos szerszámokat áram alá helyezi, balesetet okozhat.
- d) Távolítson el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot a gép elindítása előtt. Az elektromos kéziszerszám forgó részéhez erősített csavarkulcs vagy bal oldali kulcs személyi sérülést okozhat.
- e) Ne vigye túlzásba. Mindig tartsa a kapcsolatot és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol a haját, a ruházatát és a kesztyűt a mozgó alkatrészekről. A ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- g) Ha vannak vákuum- és porgyűjtő berendezések csatlakoztatására szolgáló eszközök, győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva vannak és megfelelően használják. A porgyűjtés csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

4) Az elektromos kéziszerszámok használata és gondozása

- a) Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos kéziszerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a sebességen, amelyre tervezték.

- b) Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kapcsoló nem indítja el és nem működteti.

Minden olyan elektromos szerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.

- c) Húzza ki a csatlakozódugót a tápegységből és/vagy húzza ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy eltávolítaná az elektromos szerszámokat. Az ilyen biztonsági óvintézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.

- d) Az elektromos kéziszerszámokat tartsa távol kisgyermekektől, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék azokat, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámokat vagy a használati utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.

e) Tartsa meg az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek nincsenek-e elcsúszva vagy illeszkednek-e, ellenőrizze a törött alkatrészeket és minden olyan helyzetet, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszámok működését. Ha megsérült, használat előtt javítsa meg a gépet. Sok balesetet nem megfelelő elektromos szerszámok okoznak.

f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A jól karbantartott, éles vágó élekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.

g) Használja az elektromos szerszámokat, tartozékokat stb. ezen utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a rendeltetéstől eltérő műveletekre használja, az veszélyes helyzetekhez vezethet.

5) Szerviz

a) Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszámokat szakképzett személy javította, aki csak ugyanazt a berendezést használja.

Ez biztosítja az elektromos készülék karbantartását.

További biztonsági figyelmeztetések

1) Információ a porgyújtó rendszer helyes használatáról, ha van

2) Tippek a pormaszk viseléséhez.

Maradék kockázatok

Még az elektromos kéziszerszám előírászerű használata esetén sem lehet minden fennmaradó kockázati tényezőt kiküszöbölni.

A következő veszélyek merülhetnek fel az elektromos kéziszerszám felépítésével és tervezésével kapcsolatban:


a) Egészségügyi meghibásodások, amelyek az elektromos kéziszerszámok hosszabb ideig tartó használatából, vagy nem megfelelően kezelt és karbantartott rezgés kibocsátásból erednek.

b) Balesetek és anyagi károk a hirtelen eltörött tartozékok miatt.

Figyelem!

Ez az elektromos szerszám működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek az elektromos kéziszerszám használata előtt forduljanak orvoshoz és az orvosi implantátum gyártójához.

Dia 1A



Alkatrészek listája

1. Menetsebesség választó
2. Zárkapcsoló
3. Indítókapcsoló
4. Porgyűjtő
5. Alaplemez
6. Ingaműködtető kapcsoló
7. Párhuzamos megvezető
8. Pengetartó
9. Fűrészpenge


Tartozékok:

1 db. por gyűjtő; 1 db. párhuzamos vezető; 2 db. hatszögletű kulcsok; 1 SET szénkefe

Műszaki adatok

Modell	TS2081006		
Feszültség	220-240~50/60Hz		
Névleges teljesítmény	800W		
Fordulat terhelés nélkül	800-3000/perc		
Vágás kapacitás: Fa	110mm 12mm		
Alumínium	8mm		
Acél			
Vágási szög	0 ± 45°		
Modell	TS2081006-6 PRIZA ISRAEL	TS2081006-8 PRIZA BS	TS2081006S PRIZA SAA
Feszültség	220-240~50/60Hz		
Névleges teljesítmény	800W		
Fordulat terhelés nélkül	800-3000/perc		
Vágás kapacitás: Fa	110mm		
Alumínium	12mm		
Acél	8mm		
Vágási szög	0 ± 45°		

MŰKÖDÉS



A fűrészlap felszerelése (lásd 2. ábra)

Figyelem:

A pengék cseréjekor állítsa az ingakapcsolót "0" állásba.

A pengetartó kinyitásához forgassa el a gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba (a tükör fejjel lefelé látható), és tartsa a helyén. Ezután teljesen helyezze be a pengét a pengetartó nyílásba úgy, hogy a penge fogai előre nézzenek, és engedje el a gyűrűt, amely magától el fog forogni, és a penge tetejéhez csatlakozik.

Tolja vissza a pengét a pengetartóba, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a helyén rögzült. Győződjön meg arról, hogy a penge éle a támasztógörgő hornyában van. A penge eltávolításához tartsa a pengét, és forgassa el a gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el a pengét.



A párhuzamos vezető használata (lásd 3. ábra) A párhuzamos vezető lehetővé teszi, hogy precíz párhuzamos vágást végezzen a metrikus skála segítségével. Engedje el a gyorsbeállító mechanizmust az edényvezetőn. Helyezze a kívánt helyzetbe, és ismét rögzítse a gyorsbeállító mechanizmust. Csúsztassa a párhuzamos vezetőt a megfelelő oldalra (balra vagy jobbra). Ügyeljen arra, hogy a párhuzamos vezető vezetőfelülete lefelé mutasson.



Dia 4

Szerelje össze a vákuumforgácsszívó adaptert:

Megjegyzés: A berendezést csak a porszívóval kompatibilis porszívóval használja, helyezze be az elszívót a fűrész hátsó részébe, fordítsa el a szívótömlőt a szívócsatlókon, és ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e rögzítve. Lásd 4. ábra

A kioldó kapcsoló használata (lásd 5. ábra) A lombfűrész működtetéséhez nyomja meg a kioldó gombot. Ha folyamatosan szeretné használni a lombfűrész, akkor a kioldógomb zárógombját a kioldógomb lenyomása után lehet lenyomni.

A zárógomb feloldásához nyomja meg ismét a kioldógombot.



Dia 5

Az ingaműködtető kapcsoló beállítása (lásd a 6. ábrát)

A négy fokozatban állítható csavarhúzó inga működése lehetővé teszi a vágási sebesség és az anyagvágás megjelenésének optimális beállítását. A fűrészlapot minden lefelé irányuló mozgásnál felemeli olyan anyag, amely megkönnyíti a fűrészpor elvezetését, csökkenti a súrlódásból származó hőt, és megnöveli a fűrészlap élettartamát. Ugyanakkor a szükséges haladó erő csökkentése lehetővé teszi a fáradtság nélküli működést. Az ingaműködés kapcsolója lehetővé teszi az inga működésének négy fokozatban történő beállítását. A kapcsolás akkor történhet meg, amikor a gép működik.

Az inga beállítása:

0. lépés: Nincs ingahatás Anyag: gumi, kerámia, alumínium, acél
1. lépés: Kis ingahatás Anyag: műanyag, fa, alumínium
2. lépés: Művelet közepes ingával Anyaga: fa
3. lépés: Művelet nagy ingával Anyaga: fa

Általában minél finomabb és tisztább a vágott él, annál alacsonyabb az ingalépés. Ki kell választani, vagy meg kell állítani az ingát. Ha vékony anyagokkal, például fémlamezzel szeretne dolgozni, kapcsolja ki az ingát (0. lépés). Kemény anyagokban, például acélban, alacsony ingahatású. Az olyan anyagoknál, mint a borotválkozás és a szálirányú vágás, a nagy inga működése új lehet.



Dia 6

Comutator de
acțiune în pasul "0"

Az ingási sűrűség kiválasztása (lásd 7. ábra)

A forgógomb segítségével kiválasztható a kívánt ingási sebesség (üzem közben is).

MIN-2 = Alacsony ingási sebesség

3-4 = Átlagos ingási sebesség

5-MAX = Magas ingásszám

A szükséges baleseti arány az anyagtól és a munkakörülményektől függ: elég gyors ahhoz, hogy ésszerű előrehaladást érjen el, de elég lassú ahhoz, hogy a vágás tiszta maradjon és elkerülje a gép megterhelését. Általában a vékonyabb fűrészlapok nagyobb, a vastagabbak pedig kisebb sebességet használnak. Ha hosszabb ideig dolgozott alacsony fordulatszámon, hagyja lehűlni a gépet úgy, hogy teljes sebességgel járjon töltés nélkül körülbelül 3 percig.



A fűrész használata

A fűrész használata és a tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a kioldókapcsoló kikapcsolt állásban van. Nyomja le a kioldó gombot, és várja meg, amíg a penge eléri a teljes sebességet. Helyezze az alaplap elejét a munkadarabra, és igazítsa a vágási vonalat a vágni kívánt vonalhoz. Lassan tolja előre. Tartsa a forgótányért laposan a munkadarabon.

Fém vágása. Mindig megfelelő vágótényezőt használjon (például könnyű olajat, kis mennyiségű szappanos vizet stb.). Ha nem áll rendelkezésre folyékony vágóközeg, akkor a zsírt felvihetjük a vágóanyag hátsó felületére.

Vágások/ablaklyukak típusai (lásd 8. ábra)



Fa esetén: Igazítsa a penge irányát a fa tengelyéhez. Ezután helyezze a lekerekített oldalt az alaplap elé a vágási felületre, finoman engedje le a fűrész az anyagba a kiválasztott belépési pontnál. Engedje le a fűrész forgó mozgásba, amíg a penge a másik oldalon el nem vág, és ne mozgassa a fűrész a tervezett vágási vonal mentén, amíg a fűrészlap nem vágott, és az alaplap nincs ráhelyezve az anyagra.

Egyéb anyagok esetén: A fától eltérő anyagoknál ablakvágáskor először fűrész vagy hasonló szerszámmal fúrjon ki egy lyukat, ahonnan a kezdeti vágás kezdődik.



Vágási szög

Szögbeállító csavar karral kombinálva. A dőlésszög beállításához lazítsa meg a szögbeállító csavart a kar óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával. Lásd a 9. ábrát.



Az alaplapot a kívánt szögben 0 ~ 45 fokkal balra vagy jobbra forgathatja. A döntési számok szöge az alaplap hátulján lévő legyező alakú konzolon van rögzítve, hogy segítse a helyes szög beállítását. Meghúzás előtt ellenőrizze a támasztógörgőt.

Húzza meg a szögbeállító csavart úgy, hogy a kart az óramutató járásával megegyező irányba forgatja a működéshez. Lásd a 10. ábrát.



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy többször el kell forgatnia a kart, amikor meglazítja/meghúzza a szögbeállító csavart, hogy meglazítsa vagy rögzítse az alaplemezt. A kar hajtóművel / leválasztó rendszerrel rendelkezik. Húzza vissza a kart a kioldáshoz, miközben a kart balra vagy jobbra forgatja, majd fordítsa meg a kart, szükség szerint húzza meg/lazítsa meg tovább a csavart, lásd a 11. ábrát.

HIBAELHÁRÍTÁS

1. Ha a fűrógép nem működik, ellenőrizze az elektromos aljzat biztonságát és tápellátását.
2. Ha a vágófűrész nem vág megfelelően, ellenőrizze a pengét és a támasztógörgőt, cserélje ki a pengét, ha elhasználódott. Ellenőrizze a vágási szöget is, a penge normál használathoz pontosan 90 fokkal legyen az alaplaphoz képest.
3. Ha nem tudja megállapítani a hibát, küldje vissza a fűrész egy hivatalos márkakereskedőhöz.
4. A fűrőben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.



A fűrőfűrész karbantartása

1. Tisztítsa meg a fűrész (távolítsa el a forgácsokat, fadarabokat stb.). A legjobb eredmény elérése érdekében tegye ezt közvetlenül a munka befejezése után.
2. Ne engedje, hogy folyadékok kerüljenek a fűrőfűrészbe. A tok tisztításához használjon puha ruhát. Ne használjon benzint, oldószereket vagy tisztítószeret, amelyek megtámadhatják a műanyagot.
3. A szellőzőnyílásoknak mindig tisztának kell lenniük.

Útmutató a munkamódszerekhez:

1. Íme, néhány tipp az inga működésének szabályozásához: a fűrészlapot csak a visszatérő löketnél / munkalöketnél nyomja az anyaghoz. Eltávolodik az anyagtól az előre irányuló löketnél. Az eredmény: jobb forgácseltávolítás, kisebb súrlódás és ezáltal nagyobb termelés.
2. Annak elkerülése érdekében, hogy a fűrőszár felfelé és lefelé menjen lapok vágásakor, támassza meg a falapot. A fém vágásakor alkalmazzon hűtő olajat a vágási vonal mentén.
3. Állítsa be a sebességet és az ingabeállításokat a vágandó anyagnak megfelelően. Mindig azt javasoljuk, hogy először végezzen próbavágást.
4. A fűrőfűrész használatához helyezze az alaplap elülső végét a szövetre, és indítsa el a gépet. Nyomja a gépet felülről lefelé az anyagra, és vezesse a vágófűrész a vágási vonal mentén.
5. Ne használjon túl nagy nyomást a legjobb vágási folyamat eléréséhez, csak enyhe nyomást gyakoroljon a fűrészlapra.
6. Ha egy megjelölt vonal mentén vág, használja a hasító védőn lévő jelölést útmutatóként.
7. A pontos vágás érdekében rögzítsen egy fa pengét az anyaghoz vezetőként, vagy használja a párhuzamos vezetőt.
8. Gér-/ferde vágásokhoz helyezze az alaplapot a kívánt pozícióba.
9. Rögzítse az alaplapot a leghátsó helyzetben, hogy majdnem teljesen levágjon egy élt.

TS2081006, UTS2081006 TS2081006-6, TS2081006-8, TS2081006S
Robbantott ábra



TS2081006, UTS2081006 TS2081006-6, TS2081006-8, TS2081006S

Cserealkatrészek listája

No.	Alkatrész leírása	Db.	No.	Alkatrész leírása	Db.
1	Átlátszó fedél	1	32	Kapcsoló	1
2	Acélrugó	1	33	Állórész	1
3	Zárószerkezet	2	34	Csavar ST4x13	2
4	Rugó	1	35	Dupla lemezke	1
5	Dugós csapágó	2	36	Kábel védő	1
6	Csúszó ház összeállítás	1	37	Kábel és csatlakozó	1
7	Jobb ház	1	38	Csavar ST2.9x12	2
8	Ház	1	39	Rögzítő lemez	1
9	Csavar 4X16	12	40	Alaplemez	1
10	Biztonsági fogó	1	41	Rögzítő csap	1
11	Alátét 8,2 x 16 x 0.5	1	42	M4x20 csavaros kupakú hatlapú foglalat	1
12	Tűcsapágó (KK8*12*17)	1	43	Kapcsoló rugó	1
13	Tűcsapágó (6*12 * 8)	1	44	Váltó gomb	1
14	Csavar 6x20	1	45	Indító	1
15	Berendezés	1	46	Bal ház	1
16	Egyensúly blokk	2	47	Kapcsoló	1
17	Csavar	4	48	Domború csavar	1
18	Emelő blokk	1	49	Acélgolyó	1
19	Alátét 8,2 x 24 x 0.5	2	50	Rugógomb	1
20	Porvédő	1	51	Gomb	1
21	Tű 5x17	1	52	Emelő lemez	1
22	Alátét 5,2 x 10 x 0.5	1	53	Biztonsági csavar	1
23	Csavar 4.2x20	2	54	Alátét 4.2x8x0.5	1
24	Középső bélés	1	55	Készlet	1
25	Csapágó 6000	1	56	Emelőlemez csavar	1
26	Forgórész	1	57	Csavar	1
27	Tekercsrugó	2	58	Fűrészlap (opcionális)	1
28	Kefetartó	2	59	Kulcs	1
29	Kefe	2	60	Párhuzamos vezető	1
30	Csapágó 607	1	61	Porszűrő	1
31	Induktor	2			

Megfelelőségi nyilatkozat

- A. A gyártó neve és címe: TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
- B. A megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó felelőssége mellett történik: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína – SC Riviera Bike SRL, 12 Tanase Banciu Street, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia Tel: 0374300162.
- C. A nyilatkozat tárgya:
TS2081006 - TOTAL - Szalagfűrész - 800W (IPARI)
- A gépezet leírása:
Fa vágására használt elektromos szerszám.
- D. A nyilatkozat tárgya összhangban van az erre vonatkozó európai egyeztetett jogszabályokkal és minden rendelkezésnek megfelel:
2006/42/EC
- E. A fenti irányelvekben meghatározott munkahelyi biztonsági és egészségügyi szabványok teljesítése érdekében a következő szabványok teljesültek:
EN 62841-1
EN 62841-2-11
Az előírás szerinti zajkibocsátási szint 2000/14/EC és ISO 8528-10 alapján értelmében megszűnt:
LP: 88.90 dB
LW: 99.90 dB
- F. Az értesített szervezet: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg , Az értesített szervezet száma: NB0197, a jelentés száma: 50077567 002 az D. pontban említett irányelvek szerint; a kiállított bizonyítvány száma. AM 50483756 0001 - 10.11.2020.

H. A termék technikai dokumentációjáért felelős személy:

Beosztás - Termék menedzser

Név - Osborn Zou



For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

A termék romániai technikai dokumentációjáért felelős személy:

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Cím: Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

Tel: 0374.300.162


Authorized Signature(s)

I. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló dokumentumok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem befolyásolják károsan a környezetet – amennyiben az előírásoknak megfelelően telepítik, használják és karbantartják azokat, illetve betartják a kísérő utasításokat. A felhatalmazott gyártó, forgalmazó hozzájárulása nélkül végzett módosítások esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Aláírja a cég javára és annak nevében:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína

Date: 10.11.2020

Minőségi és Garancia Tanúsítvány

Termék megnevezése:

Termék kódja:

Termék sorozatszám:

Modell-típus:

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Eladó:

Eladó címe:

Vásárló:

Vásárló címe:

Telefon:

E-mail:

Számla/adó bizonylat:

Eladás dátuma:

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

Garanciaidő alatt végzett javítások:

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Nem vonatkozik rá a garancia

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

- 1.** Lánckerék, vezetősín, szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (henger harmonika, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
- 2.** Üzemanyagsűrű, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;
- 3.** Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légsűrű hiánya vagy a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékből adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);
- 4.** Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglatok, kerekek vagy görgők;
- 5.** Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
- 6.** Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);
- 7.** Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;
- 8.** Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség (áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt adódik;
- 9.** Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében keletkezett);
- 10.** A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép kés stb.;
- 11.** Indítódob, indítózsín, indítórugó, indítófogantyú;
- 12.** Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánc), ha nincsenek megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.
- 13.** Egyéb fogyó tartozékok.

Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosabban kövesse a termék használati útmutatójában található utasításokat.

Jótállási feltételek

A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.

Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem fedezi a következőket:

Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak

Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.

Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek.

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.

A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:

A termék gyártási hibás;

A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;

A javítási határidő elmulasztása;

A termék nem megfelelő.

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)

A terméket illetéktelen személy szedte szét

Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező

A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik.

Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, a 679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot:

www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.